



## COMUNICADO DE ACIDENTE

### NATUREZA DO EVENTO:

- Transporte Rodoviário     Transporte Ferroviário     Mineração     Instalação Industrial  
 Mortandade de Peixes     Transporte Dutoviário     Barragem     Outros:

**LOCAL:** Rodovia BR-381, km 901, município de Cambuí/MG.

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 21/07/2015 às 13h15min.

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 21/07/2015 às 13h30min.

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Sr. Leopoldo – CCO Autopista Fernão Dias. Telefone: (35) 3449-6610.

### BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Ocorreu colisão traseira entre 2 caminhões tanque transportando combustível, placas CLK-9474 e HEC-1925. Segundo informações, não houve vazamento da carga. A PRF e o CBMMG foram acionados para acompanhar a liberação dos veículos.

Empresa: Ainda não identificada

Produto: Gasolina

Nº ONU: 1203

Classe de risco: 3

**OBSERVAÇÕES:** O servidor Edilson Coelho do NEA/DEAMB está acompanhando o acidente por telefone.

**Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental**