



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

### NATUREZA DO EVENTO:

- Transporte Rodoviário     Transporte Ferroviário     Mineração     Instalação Industrial  
 Mortandade de Peixes     Transporte Dutoviário     Barragem     Outros:

**LOCAL:** BR-050, km 56+150, sentido norte, município de Uberlândia/MG.

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 07/03/2017, aproximadamente às 08h00min.

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 08/03/2017 às 18h04min.

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Emerson Machado, Coordenador de Meio Ambiente da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A. Telefone (34) 9 9912-7159; (34) 3291-8077.

### BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Segundo informações passadas ao NEA, o caminhão carregado com ureia seguia sentido norte (sentido Uberaba-Araguari), perdendo o controle da direção, capotando na rodovia, saindo de pista para área de domínio e parando 97 metros após o início do capotamento, ficando com as quatro rodas para cima. O condutor faleceu em decorrência do acidente. Com o acidente, a carga de ureia espalhou-se no solo da faixa de domínio. A concessionária informou que o responsável pela carga compareceu ao local para realizar a limpeza da área (Sr. Alex Ribeiro da Silva, telefone: 019.99972-5801) com o auxílio de uma retroescavadeira. A PRF e a empresa seguradora Pamcary também foram intervenientes no atendimento ao acidente.

**Dados do veículo:** JZR5710 - MB 1418 - branca - Uberaba/MG.

**Empresa Transportadora:** Rzv Minas Transporte Ltda. Telefones: (34) 3312-0525 / (13) 3367-1221 / (34) 3316-8722. E-mail: [gomescont@terra.com.br](mailto:gomescont@terra.com.br)

**Produto:** Ureia Fertilizante / Não classificado como perigoso para transporte

**OBSERVAÇÕES:** O analista ambiental Newton Oliveira, do NEA/DEAMB, se deslocará ao local do acidente para verificar se a limpeza da área foi realizada de forma satisfatória.

**Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental**