



## COMUNICADO DE ACIDENTE

### NATUREZA DO EVENTO:

- Transporte Rodoviário     Transporte Ferroviário     Mineração     Instalação Industrial  
 Mortandade de Peixes     Transporte Dutoviário     Barragem     Outros:

**LOCAL:** Pátio da estação ferroviária de Vianópolis, Km 851+800, município de Betim/MG.

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 26/01/2016 aproximadamente às 07h50min.

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 26/01/2016 às 10h56min.

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Isabela Fazzi – Ger. Meio Ambiente/FCA.  
E-mail: isabela.fazzi@vli-logistica.com.br / Tel.: (31) 3279-5614 / Cel.: (31) 98634-3989.

### BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Segundo informações recebidas, trem J134 circulando no pátio de Vianópolis (EVN), no Km 851+800, tombou 7 (sete) vagões e descarrilou 1(um), todos carregados com milho. Carga total sinistrada de aproximadamente 500T. Não há curso d'água próximo. Local em área urbana e nenhuma residência foi atingida. Equipes de emergência já no local e seguradora acionada.

Coordenadas Aproximadas: Lat: 19°56'32"S Lon:44°15'54"W / Rota: Local exatamente em frente à estação ferroviária de Vianópolis. Contato no Local: Supervisor de Meio Ambiente André Faria Costa (37. 988122955).

Empresa: Ferrovia Centro Atlântica / FCA.

Produto: Milho.

Classe de Risco: Não classificado como perigoso para transporte.

Nº ONU: Não classificado como perigoso para transporte.

**OBSERVAÇÕES:** O servidor Newton Oliveira do NEA/DEAMB se deslocará para o local do acidente para atendimento.

**Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental**