



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

### MODALIDADE DO ACIDENTE:

- |   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transporte Rodoviário | <input type="checkbox"/> Transporte Ferroviário | <input type="checkbox"/> Instalação Industrial                        | <input type="checkbox"/> Barragem |
| <input type="checkbox"/> Transporte Dutoviário            | <input type="checkbox"/> Descarte de Resíduos   | <input type="checkbox"/> Postos e Sistemas retalhistas de combustível | <input type="checkbox"/> Outros:  |

**LOCAL:** Rodovia BR 365 KM 793

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 30/07/2016 aproximadamente às 08h00min.

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 30/07/2016 às 11h30min.

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Juliana Resende – Transrio Transportes

### BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Segundo informações recebidas, ocorreu tombamento de veículo com derramamento da carga. Produto na faixa de domínio da rodovia. Gurinhatã-MG BR 395 KM 793

Empresa Transrio Transportes

Produto: Etanol

Classe de risco: ONU 1170.

**OBSERVAÇÕES:** O servidor Newton Oliveira do NEA/DEAMB estará se dirigindo ao local para acompanhar os procedimentos de limpeza e remediações da área.

**Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental**