



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

### MODALIDADE DO ACIDENTE:

- Transporte Rodoviário     Transporte Ferroviário     Mineração     Instalação Industrial  
 Transporte Dutoviário     Descarte de Resíduos     Barragem     Outros:

**LOCAL:** Ferrovia Centro Atlântica, km 803+414m, entre as estações Curvelo (ECV) e Tamboril (ETL). Coordenadas: Lat.: 18°43'22" S / Long.: 44°26'22" O.

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 09/12/2017 às 09h08min.

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 09/12/2017 às 09h56min.

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Cristiane Lopes, Gerente de Meio Ambiente, tel.: (31) 9 9676-5672.

### BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Segundo informado ao NEA, ocorreu o tombamento de 6 vagões do trem J684, que circulava entre as estações de Curvelo (ECV) e Tamboril (ETL), carregados com soja. Os vagões tombados apresentaram vazamento da carga. A seguradora da carga foi acionada para o recolhimento. Segundo informações, não há cursos d'água próximos. A equipe de atendimento a emergência prestou atendimento no local da ocorrência.

**Empresa:** Ferrovia Centro Atlântica – FCA. Contato no local: Emiliane Coutinho, Analista de Meio Ambiente, tel.: (38) 9 8822-3669.

**Produto:** Soja – não classificado como perigoso.

**OBSERVAÇÕES:** O servidor José Alves, do NEA/DEAMB, está acompanhando a ocorrência e se deslocará ao local para fiscalização.

**Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental**