



Sustentável

Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Subsecretaria de Fiscalização Ambiental
Superintendência de Controle e Emergência Ambiental
Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

MODALIDADE DO ACIDENTE:

Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Mineração Instalação Industrial
 Transporte Dutoviário Descarte de Resíduos Barragem Outros: **Posto de Gasolina**

LOCAL: Posto Décio-Ituiutaba, rodovia BR 365, km 764, município de Ituiutaba/MG.

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 10/05/2017 às 14h30min.

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 10/05/2017 às 17h00min.

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: O NEA foi comunicado pelo Coordenador do Plano de Auxílio Mútuo do Triângulo Mineiro (PAM-TM), e em seguida por representantes da empresa.

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

O NEA atendeu a ocorrência envolvendo a explosão dentro do posto de combustível. Foi informado/constatado no local que a referida explosão ocorreu quando estava sendo realizado teste de estanqueidade no tanque de armazenamento de gasolina nº15, teste realizado pela empresa Multitécnica. A explosão ocorreu no interior do veículo onde se localizava a bomba a vácuo que era usada no momento do teste. O tanque de armazenamento de gasolina em questão não foi atingido e por consequência não houve vazamento de combustível. Não houve danos ambientais advindos do acidente.

Empresa: Posto de Combustível Décio Ituiutaba

OBSERVAÇÕES: O analista do NEA/DEAMB Newton Oliveira esteve no local do acidente para atendimento, em 11/05/2017.

Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental